

**Գ.Գ. ՍԵՎՈՅԱՆ, Ա.Ռ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, Հ.Ա. ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ,
Տ.Ս. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ**

**«ԴԱՆԴԻ ՓՐԻՇՍ ՄԵԹԱԼՍ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՎԱՎԹԱՐԱՅԻՆ
ԱՎԱԶԱՆԻ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՂՋԻ ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ
ԽԱԼԱԶ ԳԵՏԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ**

Խալաջ գետի հարևանությամբ գտնվող «Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան» ՓԲԸ-ի հակավթարային ավազանից («Պիոներական դամբա») դեպի Խալաջ, այնուհետև դեպի Ողջի հոսող ջրերը կարող են բացասական ազդեցություն թողնել տարածաշրջանի էկոլոգիական իրավիճակի վրա: Ներկայացված են ջրի որակի գնահատման արդյունքները, և գնահատվել են «Պիոներական դամբա»-ից հոսող ջրերի ազդեցությունը Խալաջ և անուղղակի կերպով Ողջի գետի վրա:

Առանցքային բառեր. մոնիթորինգ, հանքարդյունաբերություն, պոչամբար, մակերևութային ջրերի աղտոտում:

Ներածություն: Ուսումնասիրվել է Խալաջ գետի վրա ազդող տեխնածին ազդեցություն ունեցող օբյեկտներից մեկը՝ «Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան» ՓԲԸ-ի հակավթարային ավազանը («Պիոներական դամբա»):

Ներկայումս ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի քիմիական որակը գնահատվում է Եվրամիության Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի սկզբունքներին համահունչ: Գնահատման այս համակարգը, որը սահմանվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման, կիրառվում է 2013թ.-ի հունվարից: Համաձայն որոշման՝ մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս՝ «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Կիրառվում է հետևյալ սկզբունքը. «Եթե մեկը վատ վիճակում է, ապա բոլորն են վատ վիճակում» [1]:

Խնդրի դրվածքը և մեթոդի հիմնավորումը: Ուսումնասիրվել են նշված տարածքների ջրի որակի այն բոլոր ցուցանիշները, որոնք սահմանված են ՀՀ կառավարության վերը նշված որոշմամբ: Ակնհայտ է, որ բոլոր ցուցանիշների վրա կարող են ազդել ինչպես երկրաքիմիական, այնպես էլ մարդածին՝ տեխնածին, կենսադային գործոնները: Դիտակետերի քարտեզը ներկայացված է նկ.1-ում:



Նկ. 1. Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտարաններ

Մակերևութային ջրերի վրա տեխնաժին ազդեցության գնահատումն իրականացվել է համաձայն [2]-ի, ջրերի նմուշառումը՝ համաձայն [3]-ի:

Հետազոտության արդյունքները: Ընդհանուր առմամբ Խալաջ գետի վրա ազդեցությունը գնահատելու համար, հաշվի առնելով նախկինում առկա մոնիթորինգային տվյալները, ընտրվել են երեք դիտարաններ: Նմուշառումն իրականացվել է տարվա բոլոր եղանակների և ամիսների համար, որպես միջինացված տվյալ ընտրվել են յուրաքանչյուր եղանակի երեք ամիսների միջին արդյունքները: Դիտարկման օբյեկտներում առկա աղտոտիչների դասակարգումն իրականացվել է ստորև նշված մեթոդաբանությամբ [2,3], իսկ արդյունքները ներկայացված են աղ. 1,2,3-ում:

Աղյուսակ 1

Հակավթարային ավազանից դեպի հալաջ գետը հոսող ջրերում արվա աղբյուրիչների ցանկը (դիրակետեր թիվ 2)

Իվետուրը	12801	296.9	466.2	329.5	749.7	93.9	1169	2051
ձմեռ 2013	25.05	0.91	10.98	4.35	2.048	0.411	12.19	13.68
գարուն 2013	0.91	3.02	2.26	0.435	0.116	4.013	5.327	
ամառ 2013	10.98	2.26	0.435	0.116	4.013	5.327		
աշուն 2013	4.35	0.435	0.116	4.013	5.327			
ձմեռ 2014	2.048	0.411	12.19	13.68				
գարուն 2014	0.411	12.19	13.68					
ամառ 2014	12.19	13.68						
աշուն 2014	13.68							
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	III	Վ	Վ	Վ	III	Վ	Վ
Cd մգ/լ	0.0043	0.0002	0.0392	0.0391	0.0789	0.0105	0.0333	0.0013
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	II
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	III
Zn մգ/լ	20.98	2.944	0.001	0.001	5.495	0.508	1.240	0.165a
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	III
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	III
Cu մգ/լ	0.003	0.006	0.725	1.674	0.332	0.034	0.022	0.017
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	II
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	II
Co մգ/լ	0.003	0.001	0.019	0.014	0.012	0.013	0.011	0.001
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	IV
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	IV
Mn մգ/լ	1.270	0.130	2.221	0.532	1.412	0.14	2.534	0.063
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
Fe մգ/լ	0.036	0.196	0.028	0.244	2.368	0.622	0.058	0.627
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	II	Վ	II	Վ	III	II	III
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	II	Վ	II	Վ	III	II	III
լ/եդ մեղնսվ մրսսվնդուրը	25.05	0.91	10.98	4.35	2.048	0.411	12.19	13.68
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	III	Վ	Վ	Վ	III	Վ	Վ
լ/եդ 'մեղնսվմսվ	2.24	0.19	3.02	2.26	0.435	0.116	4.013	5.327
մոտն դոկիմոդուպնդը վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
մոտն վճվդոմնսն վիտմս վմջ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
լ/եդ 'մեղնսվդոմր ջոխիմոդ	12801	296.9	466.2	329.5	749.7	93.9	1169	2051

Աղյուսակ 3

Խալաջ գետի աղբյուրիչների ցանկը հակափթառային ավազանի ջրերի խառնվելուց հետո (դիտակետը թիվ 3)

մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	I	II	II	III
Cd մգ/լ	0.0009	0.0019	0.0013	0.0028
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	IV	IV	I	I
Zn մգ/լ	0.4486	0.3620	0.0041	0.0046
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	IV	IV	I	I
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	I	II	V	V
Cu մգ/լ	0.0051	0.0222	0.2293	0.2275
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	V	V	V	V
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	V	V	V	V
Co մգ/լ	0.0008	0.0014	0.0574	0.0199
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	V	V	V	V
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	V	V	V	V
Mn մգ/լ	0.2568	0.2569	0.1318	0.1313
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	I	III	II	III
Fe մգ/լ	0.0172	0.3124	0.1595	0.5903
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				III
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	II	II	II	II
լ/եդ ևզղնզվ վրոսվնզրլ	0.344	0.237	0.32	0.38
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				IV
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	IV	IV	II	III
լ/եդ ևզղնզվնդր	0.24	0.22	0.05	0.20
մոտն դոկիմոտպնդմ վիտմն վնջ				IV
մոտն վնվդոմնն վիտմն վնջ	V	II	II	II
լ/եդ ևզղնզվնդր ջտիտմն	60.2	15.6	20.8	26.3
լիվտոմն	ձմեռ 2013	գարուն 2013	ամառ 2013	աշուն 2013
	ձմեռ 2014	գարուն 2014	ամառ 2014	աշուն 2014

Բերված աղյուսակներում ներկայացված են երեք դիտակետերից նմուշառման այն ցուցանիշները, որոնք ջրի որակը փոխելով՝ դարձնում են այն «անբավարար» (4-րդ դաս) և/կամ «վատ» (5-րդ դաս): Ինչպես երևում է աղյուսակների գրեթե բոլոր ցուցանիշներից, Խալաջ գետի ջուրը 5-րդ դասի է: Ընդ որում, հատկանշականն այն է, որ անգամ հակավթարային ավազանի ազդեցության գոտուց վերև գտնվող և պայմանական ֆոնային հանդիսացող դիտակետ 1-ից վերցված նմուշներում աղտոտիչների պարունակությունը ևս բարձր է, քան դրանք Խալաջ գետին խառնվելուց հետո (դիտակետ 3): Այսպես, օրինակ, համեմատելով Cd պարունակությունը դիտակետ 2-ի և դիտակետ 1-ի հետ՝ կարող ենք ասել, որ ջրի որակի դասը չի փոխվում՝ 5-րդ դաս, սակայն դիտակետ 3-ում այն նվազում է մինև 3-րդ դասը: Նույն պատկերը առկա է նաև Zn-ի, ամոնիում իոնների և նիտրատների առկայության դեպքում: Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ բացի հնարավոր բարձր ֆոնային էֆեկտից, Խալաջ գետի վրա, հակավթարային ավազանից բացի, ազդեցություն ունեն նաև դրանից վերև գտնվող այլ տեխնածին օբյեկտներ:

Եզրակացություն: Ներկայացված համառոտ տվյալները ցույց են տալիս, որ Խալաջ գետի վրա ուղղակի և Ողջի գետի ավազանի վրա կողմնակիորեն առկա է հանքարդյունաբերության բացասական ազդեցությունը: Ներկայացվող աշխատանքի շրջանակներում դա բացատրվել է, նախ և առաջ, պայմանավորված ոչ միայն հակավթարային ավազանի, այլ նաև այլ տեխնածին օբյեկտների արտանետումներով:

Հեղազոտությունները իրականացվել են «ԴՓՄԿ տարածքում կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն» ծրագրի շրջանակներում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀ Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիթորինգի արդյունքների մասին տեղեկանք, Հայէկոմոնիթորինգ, 2014, 43 էջ:
2. ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշում, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԶՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ:
3. ՀՍ ԻՍՕ 5667-14-2010 «Ջրի որակ. Նմուշառում. Մաս 14. Բնական ջրի նմուշառման և օգտագործման ժամանակ որակի ապահովման ուղեցույց»:

**Г.Г. СЕВОЯН, А.Р. АЛЕКСАНИЯН, А. А. МКРТУМЯН,
Т.С. НАВАСАРДЯН**

**ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ДАМБЫ
ЗАО «ДАНДИ ПРИШС МЕТАЛС КАПАН» НА КАЧЕСТВО ВОД РЕКИ
ХАЛАДЖ БАССЕЙНА РЕКИ ВОХЧИ**

Воды, текущие из противоаварийной дамбы ЗАО "Данди Пришс Метал Капан" ("Пионерская дамба") в реку Халадж, а затем и в Вохчи, могут оказать негативное влияние на экологическую обстановку в регионе. В данной статье представлены результаты оценки воздействия "Пионерской дамбы" на качество вод реки Халадж и косвенно реки Вохчи.

Ключевые слова: мониторинг, горнодобывающая промышленность, хвостохранилище, загрязненность поверхностных вод.

**G.G. SEVOYAN, A.R. ALEKSANYAN, A.A. A.MKRTUMYAN,
T.S. NAVASARDYAN**

**THE TECHNOGENIC IMPACT OF THE EMERGENCY DAM OF THE
“DUNDEE PRECIOUS METALS KAPAN” CJSC ON THE QUALITY OF
WATER OF THE RIVER KHALAJ OF THE VOGHJI RIVER BASIN**

The water from the emergency dam of "Dundee Precious Metals Kapan" CJSC ("Pioneer Dam") which flows to the river Khalaj and then to the Voghji may have a negative impact on the ecological situation in the region. This study presents the results of the impact assessment "Pioneer dam" on the quality of the water of the river Khalaj directly, and indirectly on the quality of the water of the river Voghji.

Keywords: monitoring, mining, tailings storage, pollution of surface waters.